

Le magasin nord



Avril 2022



Les murs ont été nettoyés petit à petit entre 2017 et 2020 (voir plus bas).

Cette année, la cheminée a été découverte.

Le bâtiment mériterait d'être davantage mis en valeur simplement en éliminant les sureaux qui poussent entre le chemin et le mur.



La façade en 2017

La façade en 2018



juin 2020

On comprend sur cette photo que les sureaux cachent complètement le bâtiment le long du chemin.



Ils ont été coupés en 2020, 2021 et cette année, en avril 2022, les repousses ont été à nouveau détruites.

Plusieurs souches mortes ont été éliminées.





Juin 2020

Pascal et Dominique découvrent le haut de la façade.

En 2017-2018, le mur n'avait été dévégétalisé qu'à hauteur d'homme.

En juin 2020, les sureaux ont été coupés.





Avril 2022, les sureaux ont repoussé.
Un entretien annuel est indispensable.